

TEMPERATURA E UMIDADE

Termo-Higrógrafo

Termômetro Clínico

Termômetro com Sensor

Termômetro de Líquido em Vidro (TLV)

Termo-Higro-Anemômetro-Luxímetro (THAL)

Autoclave - calibração externa

Banho de Imersão até 1000 °C (na Intermetro)

Banho de Imersão até 1000 °C (no cliente)

Câmera Termográfica (Termovisor)

Controlador de temperatura (pirômetro)

Data Logger Temperatura (coletor de temperatura) e Temperatura e Umidade

Estação Metereológica até 50 °C

Forno e Mufla 1100 °C (em campo ou Intermetro)

Freezer até -40 °C

Higrômetro (medidor de umidade)

Psicrômetro (02 termômetros no mesmo equipamento)

Refrigeradores e Estufas (calibração externa)

Termo-Higrômetro

Termômetro de Globo (Medidor de Stress Térmico)

Termômetro Infravermelho

Termopar

Termoresistência

Termo-Higro-Anemômetro

Termo-Higro-Decibelímetro-Luxímetro (THDL)